



أجب على جميع الأسئلة موضعاً الإجابة بالنصائح و الرسومات البيانية كلما أمكن ذلك :-

السؤال الأول ٢٢ درجة

٣ درجات

١- ناقش باختصار عيوب الخرسانة كمادة إنشائية ؟

٤ درجات

٢- حدد المقصود بـ:

الوزن الحجمي للركام - ثبات حجم الاسمنت - الزيادة الحجمية للرمل - النسبة المثلى للرمل في الخليط

٤ درجات

٣- ناقش إمامة سيليكات ثلاثية و ثنائية الكالسيوم ( $C_3S, C_2S$ ) ؟ وضح بالمعادلات

٦ درجات

٤- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب

١- الحد الأقصى لمحتوي الاسمنت في الخلطات الخرسانية ٥٠٠ كجم/م<sup>٣</sup>

٢- المقاس الاعتيادي الأكبر للركام المستخدم في الخرسانة المسلحة لا يزيد عن ٢٠ مم.

٣- من أمثلة الركام العادي الدولوميت

٤- الركام الصغير هو الركام الذي يمر معظمه من المنخل القياسي ٥ مم

٥- من أمثلة الركام الخفيف البازلت

٦- يستخدم الاسمنت البورتلاندي الحجر الجيري في أعمال الخرسانة المسلحة

٧- من أمثلة الركام الطبيعي الخفيف الطين الممدد

٨- يصنع الاسمنت البورتلاندي المركب بإضافة الجبس إلي كلينكر الاسمنت

٩- يستخدم الاسمنت سريع التصلد في صب الخرسانة الكتلية

١٠- كلما زادت نسبة الركام في الخلطة الخرسانية فان الانكماش يزيد

١١- يستخدم الاسمنت البورتلاندي العادي في خلط الخرسانة المعرضة لأملح الكبريتات بتركيز متوسط

١٢- يتم تعيين نعومة الاسمنت باستخدام جهاز فيكات

٦ درجات

٥- طبقاً للمواصفات المصرية وضح المقصود CEM II A-S 42.5 N

٦- طبقاً لاشتراطات الكود المصري ما هو المقاس الاعتيادي الأكبر إذا علم ما يلي : ( سمك بلاطة السقف ٢٠ سم -

٣ درجات

أقل مسافة خالصة بين الأسياخ ٤ سم - أقل بعد في قطاعات الكمرات الخرسانية ١٢ سم )

من فضلك انظر الصفحة الثانية .....

السؤال الثاني ١٨ درجة

٤ درجات

١- وضح بالرسومات البيانية فقط الآتي :

- أ - العلاقة بين العمر والمعالجة و مقاومة الخرسانة.
- ب - تأثير معادن الأسمنت الرئيسية على مقاومة الاسمنت .
- ج- العلاقة بين درجة الحرارة والعمر لأنواع المختلفة من الاسمنت
- د - العلاقة بين نسبة م/س و مقاومة الخرسانة.

٣ درجات

٢- كيف يمكنك تعيين مقاومة الضغط لعينة الأسمنت في المعمل

- ٣- عينة من الرمل وزنها الرطب (Wet mass) ٢٠٠٠ جرام ووزنها الجاف في الفرن (Oven-dry) ١٩٠٠ جرام ووزنها الجاف في الهواء (Air-dry) ١٩٥٠ جرام ووزنها وهي مشبعة بالماء والسطح جاف (SSD) ١٩٨٠ جرام أحسب الرطوبة الكلية و محتوى الرطوبة والسعة الامتصاصية والامتصاص الفعال لعينة الرمل؟

٣ درجات

٣ درجات

٤- بم تفسر

١. زيادة نسبة  $C_2S$  وتقليل نسبة  $C_3A$  في الاسمنت المقاوم للكبريتات
٢. إضافة نسبة بسيطة من الجبس أثناء صناعة الاسمنت

- ٥- إذا كان لديك ماء غير معلوم المصدر فما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها لاستخدامه في خلط و معالجة الخرسانة؟ ثم ناقش تأثير نسبة م/س على مقاومة الخرسانة ؟

٣ درجات

- ٦- أجري اختبار التحليل بالمناخل على عينة قياسية من الزلط و كانت نتائج الاختبار كما هو مبين بالجدول التالي:

وعاء	٥	١٠	٢٠	٢٥	٤٠	فتحة المنخل ( مم )
الوزن المحجوز على كل منخل ( جم )	٤٠٠	٢٦٠٠	٢٨٠٠	٣٥٠٠	٤٥٠	٢٥٠

٤ درجات

١. ارسم منحنى التدرج الحبيبي لعينة الزلط ؟

درجة

٢. ما هو المقاس الاعتباري الأكبر للركام ؟

ا.د.م. احمد محمد طهوية

مع خالص الدعوات بالتوفيق والنجاح .....

امتحان : نهاية الفصل الدراسي الثاني  
المادة : خواص و مقاومة مواد  
دور : مايو 2014

( الزمن الكلي : 3 ساعات للورقتين )

جامعه المنصوره  
كلية الهندسه  
قسم الهندسه المعماريه

الدرجه : 40 درجه ( الرقه الاولى )

الفرقه الاولى عماره

( 16 درجه )

السؤال الأول :-

( 5\*1 = 5 درجه )

ا) اجب باختصار شديد عن ما يلي :

- 1- الأنواع المختلفة لماكينات الإختبار وما هي الاشترطات الواجب توافرها في الماكينات لضمان دقة النتائج.
- 2- الصعوبات المعملية أثناء إجراء غختبار الضغط وكيفية التغلب عليها -وما هي الاشترطات الواجب توافرها أثناء اجراء اختبر الضغط
- 3- الاسس التي تركز يركز عليها التوحيد القياسي - مزايا المواصفات - الشروط الواجب توافرها في المواصفات .
- 4- لماذا ؟ ومتي ؟ يجب معايرة ماكينات الاختبار موضعا طرق المعايرة المرنة .
- 5- ما هي انواع صلادة المعادن موضعا المجالات التطبيقية لكل منها .

( 7 \* 1 = 7 درجات )

ب) علل :

- 1- يعتبر الخضوع حالة عدم اتزان في المعدن .
- 2- يختلف شكل الكسر حسب ممطولية المعدن .
- 3- يعتبر الخضوع الاوطني هو المعبر عن قيمة اجهاد الخضوع بالمعدن .
- 4- يفضل استخدام عينات اسطوانية في اختبر الضغط .
- 5- يعتبر اختبر الشد اختبر قياسي للمواد المعدنية المطيئة
- 6- لماذا يحدث الشكل البرميلي للمعادن في اختبر الضغط .
- 7- تزيد مقاومة الشد في الانحاء الكمري للمواد القصفة عنه في اختبر الشد المباشر .

ج) ضح علامة ( √ ) امام العبارة الصحيحة وضع علامة (X) امام العبارة الخاطئة مع اعادة كتابة العبارات بورقة الاجابة

- 1- تستخدم ماكينات الاختبر الافقية لاختبارات الاعمدة .
- 2- تستخدم طريقة الازان الثابتة في معايرة ماكينات الاختبر ذات طاقة التحميل الكبيرة .
- 3- تستخدم قواعد الارتكاز ذات الرؤوس الكروية في ماكينات اختبر الشد .
- 4- لا تتأثر ممطولية المعدن باختلاف طول العينات في اختبر الشد .
- 5- يرتبط طول العينات بقطر العينة في اختبري الشد والضغط .
- 6- تقسم عينات الضغط الي ثلاثة اقسام للتغلب علي ظاهرة الانبعاج في الضغط .
- 7- يتفق منحنى الاجهاد والانفعال العادي و الحقيقي في حدود مرونة المعدن .
- 8- يعتبر اختبر الانحاء الكمري اختبرا قياسي للمواد القصفة

( 25 درجه )


السؤال الثاني :

ا) قضيب معدني مقطعة مربع طول ضلعه 2سم تم تثبيته بين لوحين جاسنين تم تحميله بحمل محوري عند نقطة B قدره 30 طن والمطلوب حساب: (شكل رقم 1)

- ردود الأفعال عند كل طرف.
- مقدار ونوع القوي المؤثرة علي جزئي القضيب.
- مقدار التغير في طول كل من الجزئين.
- مقدار الجهود ونوعها المؤثرة علي جزئي القضيب AB and CB

( 6 درجات )

( شكل رقم 1 )



ب) اجري اختبار معايرة لإحدى ماكينات الاختبار العامة قدرة ( 50 طن ) باستخدام احدي اجهزة المعايرة وتم تسجيل النتائج التالية والمطلوب رسم منحنى المعايرة مع توضيح مواضع عدم دقة الماكينة ( 5 درجات )

قراءة الماكينة (طن)	1	2	3	5	7	10	13	17	21	25	30	35	40	50
قراءة الجهاز (طن)	1.2	2.3	3.1	5	7.2	10	12.8	16.9	21	24.8	30.1	35.1	40	49.9


ج) عمود من الخرسانة المسلحة مقطعه مربع طول ضلعه 60 سم مسلح بعدد 8 اسياخ رأسية مساحة مقطعها = 1% من مساحة القطاع الخرساني والعمود محمل بحمل ضغط قدره 200 طن والمطلوب حساب :

- 1 - مقدار قوي الضغط المؤثرة علي كل من القطاع الخرساني وقطاع الحديد .
- 2 - قيمة الانضغاط  $L$  لكل من الحديد والخرسانة .
- 3 - قيمة الاجهادات المؤثرة علي كل من الحديد والخرسانة .
- 4 - قيمة قطر اسياخ التسليح المستخدمة .
- 5 - النسبة المئوية للاستطالة في كل من الحديد والخرسانة ..... علما بأن


$E_{concrete} = 0.15 \times 10 \text{ kg/cm}^2$  -and-  $E_{steel} = 2 \times 10 \text{ kg/cm}^2$  ( شكل رقم 2 ) ( 7 درجات )

د) كمرة من الحديد قطاعها علي شكل حرف ( T ) متماثل حول محورية  $x-x$  و  $y-y$  وتحمل حملا موزعا قدره 5 طن/ المتر الطولي - ابعاده كما بالرسم والمطلوب

- 1- ارسم بياني عزوم الانحناء وقوي القص للكمرة .
- 2 - مقدار الاجهادات القصوي في الشد والضغط عند القطاع المعرض لأكبر عزم انحناء .
- 3 - ارسم شكل توزيع الاجهادات علي كامل ارتفاع القطاع
- 4 - احسب مقدار محصلة قوي الشد ( T ) والضغط ( C ) المؤثرة علي القطاع.
- 5 - احسب مقدار عزم مقاومة المقطع ( MR ) ... ( شكل رقم 3 ) ( 7 درجات )



( شكل رقم 2 )



( شكل رقم 3 )